

镇安县人民代表大会代表建议批评和意见

第55号 [类]

代表姓名	师礼金	选举单位	永乐街道办
代表证号码		联系电话	15309186988
通讯地址	镇安县永乐街道办山海村二组		

题目：1 关于永乐街道办山海村四组地庙梁特大滑坡体治理的建议，2 关于安山路口滑坡体造成安铜公路中断修复的建议。

内容：

永乐街道办山海村 2021 年 8 月 21 日，遭受了特大洪涝自然灾害，造成 28 公里水泥公路中断，水电通信中断，80 多户村民房屋受损，最为严重的是地庙梁滑坡体整梁滑坡，滑坡方量达到 30000 多方，造成 5 户村民房屋毁灭性损坏，山海村公路主干道中断，直接影响 300 多户 800 多村民交通通行，直接经济损失超过 2000 万元，现在村委会通过多方自救，在半山上修便道勉强通行，安全十分堪忧。


受 8.21 特大洪灾害影响，山海交界处安山 2 组常方进等 3 户农户房檐坎前大面积滑坡，下延 100 多米，路面大面积悬空，人车无法通行，导致安铜公路彻底中断，直接影响永乐街道办山海村三、四组村民的基本出行和生产生活，同时也影响铁厂镇西沟口村、铁铜村的村民日常通行，更影响到安山二组常方进等三户特困供养户的生命财产安全。

建议：

有关部门尽快前往山海村四组地庙梁和安铜公路勘测（山海交界处安山 2 组常方进等 3 户农户房檐坎前），请专业工作人

员商议合理高质量的解决方案并实施方案，有效治理滑坡体，
避免再次威胁群众的生命财产安全。

交办意见	由县自然资源局办理
备注	



提建议批评和意见人

领衔代表姓名	代表证号码	代表团	通讯地址	邮政编码及电话号码
孙初金		第二	新津街道办山林村22	15309186988

附提建议批评 和 意见代表姓名	代表证 号 码	代表团	通讯地址	邮政编码及 电话号码
刘晓松	184	二	金昌朝阳村	711500
陈世丹	183	二	杏树坡村	711500
李小燕	177	二	中合村	711500
彭正琴	179	二	庙坡村	711500
魏婷婷	147	二	永乐镇城社区	711500 15829560324
闫娟	164	二	秦河社区	15891367775
马万和	180	二	11.西平村	18209145666
刘迎军	168	二	永乐店镇社区	15829579555
吉一英	167	二	新川村	18909143093
董江	165	二	永乐店镇安山村	13309141152
李海波	160	二	新城社区	15349149666

类别：A

镇安县自然资源局文件

签发人：李相林

镇自然资函〔2022〕97号

镇安县自然资源局 对县十九届人大一次会议第35号 建议的答复函

师礼金代表：

您提出的《关于永乐街道办山海村四组地庙梁特大滑坡体治理的建议》《关于安山路口滑坡体造成安铜公路中断修复的建议》（第35号）收悉，现答复如下：

一、地庙梁滑坡

地庙梁滑坡是我县2021年在册的一处地质灾害隐患点，该滑坡位于永乐街道办山海村四组，是一处小型地质灾害隐患点，威胁2户8人的生命财产安全。为消除该隐患点的威胁，我局结合地质灾害综合防治体系建设，申报小型排危除险项目，地庙梁滑坡纳入2019年地质灾害综合防治体系建设项

目。经过工程治理，该隐患点已于2022年在年度防治方案中核销。

二、安山路口滑坡

安山路口滑坡位于永乐街道办安山村二组，居民常方进、袁大国、白少华三家房屋前斜坡，由于2021年8月21日以后的强降雨，雨水下渗导致该边坡上层土体饱和发生变形破坏，形成滑坡。坡体后缘道路严重变形破坏，路基下滑，道路围栏损坏，坡面植被破坏严重，房屋后侧边坡表层松散土体发生小规模滑塌，堆积于房屋后侧，但调查发现道路路面已悬空，路基已下滑，村民房屋无明显变形破坏迹象。灾害发生后，我局到现场开展应急调查，提出了防治措施及建议，按照地质灾害防治工作共同责任机制的有关规定，建议公路部门在后期通村公路整治中进行综合治理，以消除该处隐患。

在此，对师礼金代表关心地质灾害防治工作表示感谢，并希望一如既往的关心和支持我县地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。



(联系人：卢小民，电话：0914-5338242)

抄送：县人大常委会人事代表工作委员会，县政府办公室。