

镇安县人民代表大会代表建议批评和意见

第 6 号 [类]

代表姓名	赵荣刚	选举单位	永乐街道办事处
代表证号码		联系电话	18909143993
通讯地址	王家坪社区		

题目：关于治理王家坪四组东湾滑坡体的建议

内容：王家坪社区四组东湾滑坡体紧邻 G211 国道，位于王家坪社区办公室、惠民小区房后，是今年新增的一处较大的地质灾害点。2021 年 8 月 21 日连续强降雨导致滑坡体变形，坡体北侧形成一处滑坡，东南侧形成一处崩塌灾害，北侧滑坡滑坡体长约 140 米，高约 75 米，高约 96 米，滑坡体积约为 $2.2 \times 10^4 \text{m}^3$ ；东南侧崩塌体高约 36 米，宽约 50 米，厚约 3 米，体积约为 5400m^3 。该滑坡整体较陡，坡脚均为居民房屋，坡面近乎直立稳定性差，危害程度大。这两处灾害威胁 56 户 216 人，威胁建筑物面积 1.26万 m^2 ，威胁财产约 1800 万元，虽然进入冬季，雨水减少，但是明年夏秋季来临，该滑坡体依然存在较大的安全隐患。居民也曾多次向社区、街办反映，强烈要求治理该滑坡体。

建议：虽然街道办、自然资源局、县政府等部门多次实地查看，同意治理该滑坡体，但至今没有实施。请求政府相关部门尽早拿出设计方案并实施，确保受威胁的 56 户 216 人生命财产安全。

交办意见	由县自然资源局办理
备注	

提建议批评和意见人

领衔代表姓名	代表证号码	代表团	通讯地址	邮政编码及电话号码
王... ..	167	=	永... ..	1... ..

附提建议批评和意见代表姓名	代表证号码	代表团	通讯地址	邮政编码及电话号码
刘... ..	168	2	永... ..	1582857855
苏... ..	165	2	永... ..	1330914152
李... ..		2	永... ..	1771972777
李... ..		2	永... ..	15291679967
任... ..		2	永... ..	13892428055
李... ..		2	永... ..	13759612666
李... ..		2	永... ..	13992442666
李... ..	158	2	永... ..	13992430948
洪... ..	173	2	永... ..	1399566889
周... ..	164	2	永... ..	15891367775
魏... ..	147	2	永... ..	1582956024

类别：A

镇安县自然资源局文件

签发人：李相林

镇自然资函〔2022〕100号

镇安县自然资源局 对县十九届人大一次会议第6号 建议的答复函

赵荣刚代表：

您提出的《关于治理王家坪四组东湾滑坡体的建议》（第6号）收悉，现答复如下：

2021年7月23日以后，我县突发持续性强降雨，造成王家坪社区后侧坡体发生变形破坏，坡体北侧形成一处滑坡灾害，东南侧形成一处崩塌灾害，在强降雨作用下两处坡体均已发生变形破坏，有进一步发生变形破坏的可能，威胁坡脚王家坪社区居民共计56户216人，威胁建筑物面积约12600m²，G211国道约150m，经估算威胁财产约1800万元。

灾害发生后，县委、县政府高度重视，要求县资源局做

好该滑坡的应急处置工作。2022年4月，县资源局委托西北有色勘测工程有限责任公司对王家坪社区后滑坡进行应急治理工程的设计工作，确定采用坡面清理+挡墙+覆土绿化的方式进行治理，目前，该滑坡的应急处置工作已完成。

在此，对赵荣刚代表关心地质灾害防治工作表示感谢，并希望一如既往的关心和支持我县地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。



(联系人：卢小民，电话：0914-5338242)

抄送：人大常委会人事代表工作委员会，县政府办公室。